

stt



152512050049

正本

# 检测报告

## TEST REPORT

报告编号

YNZKBG20220928028

Report No

项目名称

华新水泥（昭通）有限公司 2022 年第三季度环境比对委托监测

Name

委托单位

华新水泥（昭通）有限公司

Client

项目地址

昭通市昭阳区北闸镇塘房村

Address

样品类别

空气和废气

Type

编制:

Compiled by

校核:

Proofread

审核:

Inspected by

签发:

Approved by

签发日期:

Approved Date

*zn*

年 0 月

Y M D

有限公司  
Tech. Co, LTD

报告

Report Date

09 月 28 日


Y M D

# 声 明

## Introduction

1.报告无“CMA 资质认定章”和检测单位“检测专用章”及“骑缝章”无效。

This report is invalid on the perforation and CMA qualification certification seal and special seal for



testing is invalid.

2.报告无编制人、审核人、签发人签名无效，报告经涂改无效。

This report without prepare people signature, audit staff signature, approver signature is invalid,

The report by alter is invalid.

3.报告未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告或证书。

This report or certificate can't be copied (except in full) without the approval of the agency .

4.对委托人送检的样品进行检测的，检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送样样品的代表性和真实性由委托人负责；除委托方特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准或技术规范要求的时效性均不再留样。

If the sample submitted by the client is tested, the test report shall be responsible for the conformity of the items tested by the sample, and the client shall be responsible for the representativeness and authenticity of the sample submitted; Unless the entrusting party makes a special statement and pays the sample management fee, the timeliness of all samples exceeding the requirements of standards or technical specifications will not be retained.






表 1 检测信息

客户基本情况

单位名称	华新水泥（	通）有限公司
通讯地址	昭通市昭阳	北闸镇塘房村
联系人	王云国	系电话 13638813737
单位名称	华新水泥（	通）有限公司
通讯地址	昭通市昭阳	北闸镇塘房村
联系人	王云国	系电话 13638813737

样品基本情况

采样点位	采样频次		采样人员	采样时间	收样人员	收样时间	分析时间	样品状态描述
	天数	次/天						
A1: 窑磨废气袋除尘	1	6/9	吴世界	2022.09.22	杨婷	22.09.24	2022.09.24-	
A2: 熟料电收尘器			郭世明	2022.09.23			2022.09.26	

一览表

析设备	仪器编号	分析人员	最低检出限
5B 天平	STT-YNZK-FX106	杨婷	1.0mg/m <sup>3</sup>
260 综合测试仪	STT-YNZK-XC181		
260 综合测试仪	STT-YNZK-XC181	吴世界 郭世明	3mg/m <sup>3</sup>
			3mg/m <sup>3</sup>

设备  
去及主

测定

定

定

排放废气检测结果表

烟气			NO.1			
流速 (m/s)	烟温 (°C)	静压 (kPa)	量 (m³/h)	含氧量 (%)	标干流量 (m³/h)	检测结果 (mg/m³)
17.0	106.8	-3.10	5	6.5	216197	8.3
16.7	101.5	-3.10	3	6.4	214966	7.9
17.1	112.1	-3.11	8	6.6	213444	6.4
17.4	105.5	-3.11	2	7.0	221846	6.9
17.2	102.5	-3.10	1	6.1	220620	5.8
17.0	101.8	-3.10	5	6.1	218604	7.6
17.1	105.0	-3.10	4	6.5	217613	7.2
11.9	68.5	-0.06	5		128923	2.5
12.5	67.8	-0.06	5		135827	3.7
11.4	69.5	-0.05			123097	4.4
12.0	66.9	-0.06			130602	2.7
10.2	65.1	-0.05			111650	3.8
11.3	63.8	-0.05			124452	5.0
11.6	66.9	-0.06			125759	3.7

测定 重量法。

NO.2

烟气			显量	含氧量	标干流量	检测结果
流速	烟温	静压	(%)	(%)	(m <sup>3</sup> /h)	(mg/m <sup>3</sup> )
m/s)	(°C)	(kPa)				
7.0	106.8	-3.10	15	6.5	216197	6
16.7	101.5	-3.10	33	6.4	214966	7
17.1	112.1	-3.11	58	6.6	213444	8
17.4	105.5	-3.11	22	7.0	221846	6
17.2	102.5	-3.10	41	6.1	220620	7
17.0	101.8	-3.10	35	6.1	218604	7
16.8	99.5	-3.10	87	6.5	218505	5
17.2	110.3	-3.10	58	7.7	220448	5
17.3	111.0	-3.10	92	6.3	220520	8
17.1	105.7	-3.10	93	6.6	218350	7
17.0	106.8	-3.10	15	6.5	216197	293
16.7	101.5	-3.10	33	6.4	214966	279
17.1	112.1	-3.11	58	6.6	213444	270
17.4	105.5	-3.11	22	7.0	221846	271
17.2	102.5	-3.10	41	6.1	220620	277
17.0	101.8	-3.10	35	6.1	218604	282
16.8	99.5	-3.10	87	6.5	218505	278
17.2	110.3	-3.10	58	7.7	220448	295
17.3	111.0	-3.10	92	6.3	220520	302
17.1	105.7	-3.10	93	6.6	218350	283

的测定 定电位电解法。

勿的测定 定电位电解法。

报告结束\*\*

报告编号: YNZKKBG20220928028  
ReportNo

附图:

华新水泥（昭通）有限公司 2022 年第三季度环境比对委托监测点位图

有组织排放废气监测点

